



شركة المياه الوطنية
National Water Company

CONTRACTOR'S MONTHLY HSE COMPLIANCE REPORT

تقرير الالتزام الشهري الصحة والسلامة والبيئة للمقاول

CONTRACTOR:

المقاول: الخريف لتقنية المياه والطاقة

CBU:

الوحدة: جدة

MONTH

شهر: نوفمبر ٢٠٢٤



ACTION ITEMS مواضيع العمل



شركة المياه الوطنية
National Water Company

- 01 SITE / TOOLS INSPECTION PICTURES
صور فحص المواقع / الأدوات
- 02 WEEKLY MEETING WITH PROJECT MANAGER
الاجتماع الأسبوعي مع مدير المشروع
- 03 EMERGENCY DRILLS
فرضيات الطوارئ
- 04 POSITIVE / NEGATIVE (HB, HC) OBSERVATION
الملاحظات الإيجابية والسلبية (سلوكيات خطرة – ظروف خطرة)
- 05 MANAGERIAL SITE VISIT
زيارة الإدارة للموقع
- 06 TOOLBOX TALK MEETINGS WITH ATTENDANCE SHEETS
الاجتماعات التوعوية مع سجل الحضور
- 07 RECORD OF MONTHLY INSPECTION CHECKLIST
سجل تقارير التفتيش الشهرية
- 08 INCIDENT & NEAR MISS REPORTS
تقارير الحوادث والحوادث الوشيكة

1. HSE ACTIVITIES أعمال السلامة

S. NO.	ITEM # الموضوع	TARGET الهدف
01	SITE / TOOLS INSPECTION PICTURES صور فحص المواقع / الأدوات	SITE INSPECTION فحص الموقع FIRE EXTINGUISHER طفايات الحريق HAND, POWER & PNEUMATIC TOOLS الأدوات اليدوية والكهربائية والهوائية ELECTRIC PANEL لوحة كهربائية WELDING MACHINE معدة اللحام EMPLOYEES PPE معدات الوقاية الشخصية للعاملين
02	WEEKLY MEETING WITH PROJECT MANAGER الاجتماع الأسبوعي مع مدير المشروع	2 MEETINGS PER MONTH اجتماعين في الشهر
03	EMERGENCY DRILLS فرضيات الطوارئ	AS PER PLAN طبقاً للخطة
04	POSITIVE / NEGATIVE (HB, HC) OBSERVATION الملاحظات الإيجابية والسلبية (سلوكيات خطرة - ظروف خطرة)	5 POSITIVE OBSERVATIONS 10 NEGATIVE (HB, HC) OBSERVATION PER MONTH و ٥ ملاحظات سلبية كل شهر ٥ ملاحظات إيجابية
05	MANAGERIAL SITE VISIT زيارة الإدارة للموقع	ONCE IN A MONTH زيارة واحدة كل شهر
06	TOOLBOX TALK MEETINGS WITH ATTENDANCE SHEETS الاجتماعات التوعوية مع سجل الحضور	4 TBT EACH WEEK ٤ اجتماعات كل اسبوع
07	RECORD MONTHLY INSPECTION CHECKLIST سجل تقارير التفتيش الشهرية (FIRE FIGHTING EQUIPMENT INSPECTION, EQUIPMENT INSPECTION فحص معدات مكافحة الحرائق، فحص المعدات OFFICE PORTABLE/CONTAINER INSPECTION, WORKSHOP INSPECTION فحص المكاتب المحمولة/الحاويات، فحص ورشة العمل	
08	INCIDENT & NEAR MISS REPORTS تقارير الحوادث والحوادث الوشيكة	1 NEAR MISS REPORT / EACH MONTH

1. SITE / TOOLS INSPECTION فحس المواقع / الأدوات

Week - 01

اسم الموقع محطة بريمان
Site Name: **محطة بريمان**
صورة لتفتيش الموقع
Site Inspection Picture



اسم الموقع محطة بريمان
Site Name: **محطة بريمان**
صورة لتفتيش الموقع
Site Inspection Picture



اسم الموقع محطة بريمان
Site Name: **محطة بريمان**
صورة فحص الأدوات
Tools Inspection Picture



اسم الموقع محطة بريمان
Site Name: **محطة بريمان**
صورة فحص الأدوات
Tools Inspection Picture



التاريخ: 03/11/2024

Date:


القطاع: وحدة جدة

Sector:

العمل: محطة بريمان

Activity:

1. SITE / TOOLS INSPECTION فحص المواقع / الأدوات

Week - 01	اسم الموقع محطة الفيصلية Site Name: محطة الفيصلية صورة لتفتيش الموقع Site Inspection Picture 	اسم الموقع محطة الفيصلية Site Name: محطة الفيصلية صورة لتفتيش الموقع Site Inspection Picture 	التاريخ: 04/11/2024 Date: القطاع: جدة Sector: العمل: فحص غرف التشغيل بالمحطة Activity:
	اسم الموقع محطة الفيصلية Site Name: محطة الفيصلية صورة فحص الأدوات Tools Inspection Picture 	اسم الموقع محطة الفيصلية Site Name: محطة الفيصلية صورة فحص الأدوات Tools Inspection Picture 	

1. SITE / TOOLS INSPECTION فحص المواقع / الأدوات

Week - 02

اسم الموقع فريق صيانة الانكسارات
Site Inspection Picture صورة لتفتيش الموقع



اسم الموقع فريق صيانة الانكسارات
Site Inspection Picture صورة لتفتيش الموقع



التاريخ: 10/11/2024

Date:

القطاع: جدة

Sector:

العمل: فحص فريق الصيانة

Activity:




اسم الموقع فريق صيانة الانكسارات
Tools Inspection Picture صورة فحص الأدوات



اسم الموقع فريق صيانة الانكسارات
Tools Inspection Picture صورة فحص الأدوات




1. SITE / TOOLS INSPECTION فحص المواقع / الأدوات

Week - 02	Site Name: اسم الموقع محطة كيلو ١٦ Site Inspection Picture صورة لتفتيش الموقع 	Site Name: اسم الموقع محطة كيلو ١٦ Site Inspection Picture صورة لتفتيش الموقع 	Date: التاريخ: 13/11/2024 Sector: القطاع: جدة Activity: العمل: فحص غرف التشغيل بالمحطة
	Site Name: اسم الموقع محطة كيلو ١٦ Tools Inspection Picture صورة فحص الأدوات 	Site Name: اسم الموقع محطة كيلو ١٦ Tools Inspection Picture صورة فحص الأدوات 	

1. SITE / TOOLS INSPECTION فحص المواقع / الأدوات

Week - 03

Site Name: اسم الموقع حي الصفا
Site Inspection Picture صورة لتفتيش الموقع



Site Name: اسم الموقع حي الصفا
Tools Inspection Picture صورة فحص الأدوات



Site Name: اسم الموقع حي الصفا
Site Inspection Picture صورة لتفتيش الموقع





Site Name: اسم الموقع حي الصفا
Tools Inspection Picture صورة فحص الأدوات



Date: التاريخ: 18/11/2024

Sector: القطاع: جدة

Activity: العمل: فحص فرق الانكسارات



1. SITE / TOOLS INSPECTION فحس المواقع / الأدوات

Week - 04

Site Name: اسم الموقع حي الحمدانية

Site Inspection Picture صورة لتفتيش الموقع



Site Name: اسم الموقع حي الحمدانية

Tools Inspection Picture صورة فحص الأدوات



Site Name: اسم الموقع حي الحمدانية

Site Inspection Picture صورة لتفتيش الموقع



Site Name: اسم الموقع حي الحمدانية


Tools Inspection Picture صورة فحص الأدوات





Date: التاريخ: 19/11/2024

Sector: القطاع: جدة

Activity: العمل: فحص فرق الانكسارات







شركة المياه الوطنية
National Water Company

9

4. OBSERVATION AND CORRECTIVE ACTIONS الملاحظات و الأعمال التصحيحية

Good Observation	اسم الموقع: محطة كيلو ١٦	
	Site name:	
	التاريخ: ٠٦/١١/٢٠٢٤	القطاع: وحدة جدة
Good Observation	Date:	Sector:
	الملاحظة: طفاية حريق منتهية الصلاحية	
Good Observation	Observation :	



2024/11/06 11:10:48 ص
حي أم السلم حي أم السلم - 2677 Old Makkah Road
جدة JIAD2677
المملكة العربية السعودية

4. OBSERVATION AND CORRECTIVE ACTIONS الملاحظات و الأعمال التصحيحية

Good Observation	اسم الموقع: محطة كيلو ١٦	
	Site name:	
	التاريخ: ٠٦/١١/٢٠٢٤	القطاع: وحدة جدة
	Date:	Sector:
	الملاحظة وجود مخلفات بالمحطة	
	Observation :	



4. OBSERVATION AND CORRECTIVE ACTIONS الملاحظات و الأعمال التصحيحية

Good Observation	اسم الموقع: محطة قويزة	
	Site name:	
	التاريخ: ٢٤/١١/٢٠٢٤	القطاع: وحدة جدة
	Date:	Sector:
	الملاحظة: عدم وجود اشعارات سلامة فيما يخص خطر الكهرباء	
	Observation :	



4. OBSERVATION AND CORRECTIVE ACTIONS الملاحظات و الأعمال التصحيحية

	قبل / Before	اسم الموقع: محطة الفيصلية Site name:		
التاريخ: ٠٥/١١/٢٠٢٤ Date:		القطاع: وحدة جدة Sector:		
الملاحظة: عطل بمخرج الطوارئ Observation :				
الجهة المسؤولة: المقاول Responsible:				
الوقت المحدد للتصحيح: خمس أيام عمل Dead Line				
	بعد / After	الاجراء التصحيحي : تم الإصلاح Corrective Action :		
Risk Rating مستوى الخطر		مرتفع High		
متوسط Medium		X		
منخفض Low				

4. OBSERVATION AND CORRECTIVE ACTIONS الملاحظات و الأعمال التصحيحية

	قبل / Before	اسم الموقع: محطة الفيصلية		
		Site name:		
		التاريخ: ٠٣/١١/٢٠٢٤	القطاع: وحدة جدة	
		Date:	Sector:	
		الملاحظة: تهريب بحوض الغسيل Observation :		
	بعد / After	الجهة المسؤولة: المقاول		
		Responsible:		
		الوقت المحدد للتصحيح:		
		يومي عمل Dead Line		
		الاجراء التصحيحي : تم اصلاح التهريب Corrective Action :		
		Risk Rating مستوى الخطر	مرتفع High	
			متوسط Medium	
			منخفض Low	X

4. OBSERVATION AND CORRECTIVE ACTIONS الملاحظات و الأعمال التصحيحية

    	قبل / Before	اسم الموقع: محطة الفيصلية Site name:	
		التاريخ: ١٥/١١/٢٠٢٤ Date:	القطاع: وحدة جدة Sector:
		الملاحظة : سوء الترتيب والنظافة في المختبر Observation :	
		الجهة المسؤولة: المقاول Responsible:	
 	بعد / After	الاجراء التصحيحي : تم تنظيف الموقع Corrective Action :	
		مرتفع High	
		متوسط Medium	
مستوى الخطر Risk Rating	منخفض Low	X	

4. OBSERVATION AND CORRECTIVE ACTIONS الملاحظات و الأعمال التصحيحية

		اسم الموقع: محطة الفيصلية Site name:		
		التاريخ: ١٠/١١/٢٠٢٤ Date:	القطاع: وحدة جدة Sector:	
		الملاحظة : عدم وضوح تواريخ الانتهاء للطاقات Observation :		
		الجهة المسؤولة: المقاول Responsible:		
قبل / Before		الوقت المحدد للتصحيح: خمس أيام عمل Dead Line		
		الاجراء التصحيحي : تم تأمين الكيل Corrective Action :		
بعد / After		Risk Rating مستوى الخطر	مرتفع High	
			متوسط Medium	X
			منخفض Low	

5. Managerial Safety Visit زيارة الإدارة للموقع


التقرير الأول MSV # 01

تقرير الزيارة MSV

تقرير زيارة الإدارة لموقع الانكسار فوق كبري بريمان :

- ١- التأكيد على ضرورة التزام العاملين بأدوات الحماية الشخصية
- ٢- تعيين مراقبي سلامة للموقع على مدار الساعة
- ٣- التأكد من توفير المرطبات في موقع العمل
- ٤- التأكد من توفير أجهزة اللاسلكي بموقع العمل
- ٥- التأكد من توفير أجهزة قياس الغازات
- ٦- التأكد من توفير أجهزة التنفس الصناعي
- ٧- التأكد من توفير الهويات بمنطقة العمل

صور أثناء الزيارة MSV Picture



6. HSE TOOLBOX MEETINGS RECORD سجل الاجتماعات التوعوية

WEEK - 01	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	التاريخ: ٠٦/١١/٢٠٢٤ Date:
			القطاع: وحدة جدة Sector:
			العمل : فريق الصيانة محطة الفيصلية Activity:
			موضوع الاجتماع: التوعية بالسلامة المرورية TBT Topic:
	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	عدد الحضور: ٢٦ Total Attendees:
			سجل الحضور ATTENDANCE SHEET


6. HSE TOOLBOX MEETINGS RECORD سجل الاجتماعات التوعوية

WEEK - 01	اسم الموقع : فريق الصيانة Site Name: صورة الاجتماع TBT Picture 	اسم الموقع : فريق الصيانة Site Name: صورة الاجتماع TBT Picture 	التاريخ: ٠٣/١١/٢٠٢٤ Date:
			القطاع: وحدة جدة Sector:
			العمل : فريق الصيانة محطة بريمان Activity:
			موضوع الاجتماع :التوعية بالالتزام بأدوات الحماية الشخصية TBT Topic:
			عدد الحضور ٠٥ Total Attendees:
			سجل الحضور ATTENDANCE SHEET
	اسم الموقع : فريق الصيانة Site Name: صورة الاجتماع TBT Picture 	اسم الموقع : فريق الصيانة Site Name: صورة الاجتماع TBT Picture 	

6. HSE TOOLBOX MEETINGS RECORD سجل الاجتماعات التوعوية

WEEK - 02	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Date: التاريخ: ١٠/١١/٢٠٢٤ Sector: القطاع: وحدة جدة Activity: العمل : فريق الصيانة للانكسارات TBT Topic: موضوع الاجتماع :التوعية بالالتزام بأدوات الحماية الشخصية Total Attendees: عدد الحضور ٠٥ ATTENDANCE SHEET سجل الحضور			
	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع
	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع
	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع
	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع
	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع


6. HSE TOOLBOX MEETINGS RECORD سجل الاجتماعات التوعوية

WEEK - 02	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع A group of five workers in blue uniforms and yellow safety vests are standing outdoors near some green plants. One worker in a white shirt and yellow vest is gesturing while speaking to the others. A timestamp in the top right corner reads: 9:03:27 - 2024/11/10, 3031 شارع محمد بن أحمد بالتميل - حي الزاوية حي الزاوية, JOWA3031, المنطقة الغربية، السعودية.	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع A group of five workers in blue uniforms and yellow safety vests are standing outdoors near some green plants. One worker in a white shirt and yellow vest is gesturing while speaking to the others. A timestamp in the top right corner reads: 9:03:28 - 2024/11/10, 3031 شارع محمد بن أحمد بالتميل - حي الزاوية حي الزاوية, JOWA3031, المنطقة الغربية، السعودية.	Date: التاريخ: ١٠/١١/٢٠٢٤ Sector: القطاع: وحدة جدة Activity: العمل : فريق الصيانة للانكسارات TBT Topic: موضوع الاجتماع :التوعية بالالتزام بأدوات الحماية الشخصية Total Attendees: عدد الحضور ٠٥ ATTENDANCE SHEET سجل الحضور
	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع A group of five workers in blue uniforms and yellow safety vests are standing outdoors near some green plants. One worker in a white shirt and yellow vest is gesturing while speaking to the others. A timestamp in the top right corner reads: 9:03:30 - 2024/11/10, 3031 شارع محمد بن أحمد بالتميل - حي الزاوية حي الزاوية, JOWA3031, المنطقة الغربية، السعودية.	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع A group of five workers in blue uniforms and yellow safety vests are standing outdoors near some green plants. One worker in a white shirt and yellow vest is gesturing while speaking to the others. A timestamp in the top right corner reads: 9:03:36 - 2024/11/10, 3031 شارع محمد بن أحمد بالتميل - حي الزاوية حي الزاوية, JOWA3031, المنطقة الغربية، السعودية.	A photograph of a handwritten attendance sheet titled 'Safety Tool Box Meeting' and 'سجل الحضور'. It lists names and signatures of participants.

6. HSE TOOLBOX MEETINGS RECORD سجل الاجتماعات التوعوية

WEEK - 02	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع 	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع 	التاريخ: ١٦/١١/٢٠٢٤ Date:
			القطاع: وحدة جدة Sector:
			العمل: فريق الصيانة الانكسارات Activity:
			موضوع الاجتماع: التوعية بالاماكن المغلقة TBT Topic:
			عدد الحضور: ٠٥ Total Attendees:
			سجل الحضور ATTENDANCE SHEET
	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع 	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع 	

6. HSE TOOLBOX MEETINGS RECORD سجل الاجتماعات التوعوية

WEEK - 03	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع 	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع 	التاريخ: ١٨/١١/٢٠٢٤ Date:
			القطاع: وحدة جدة Sector:
			العمل : فريق الصيانة للانكسارات موضوع الاجتماع: التوعية بالالتزام بأدوات الحماية الشخصية TBT Topic:
			عدد الحضور : ٠٤ Total Attendees:
	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع 	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع 	سجل الحضور ATTENDANCE SHEET 

6. HSE TOOLBOX MEETINGS RECORD سجل الاجتماعات التوعوية

WEEK - 04	Site Name: اسم الموقع فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع  10:56:17, 2024/11/19 شعب عمران حي الحمدانية جدة 23761 المملكة العربية السعودية	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع  10:56:06, 2024/11/19 شعب عمران حي الحمدانية جدة 23761 المملكة العربية السعودية	التاريخ: ١٩/١١/٢٠٢٤ Date:
			القطاع: وحدة جدة Sector:
			العمل : فريق الصيانة للانكسارات Activity:
			موضوع الاجتماع :التوعية بالالتزام بأدوات الحماية الشخصية TBT Topic:
			عدد الحضور ٠٥ Total Attendees:
			سجل الحضور ATTENDANCE SHEET
	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع  10:55:37, 2024/11/19 شعب عمران حي الحمدانية جدة 23761 المملكة العربية السعودية	Site Name: اسم الموقع : فريق الصيانة TBT Picture صورة الاجتماع  10:56:08, 2024/11/19 شعب عمران حي الحمدانية جدة 23761 المملكة العربية السعودية	

8. INCIDENT & NEAR MISS REPORTS تقارير الحوادث والحوادث الوشيكة

شهر مايو - MAY


شركة المياه الوطنية
 National Water Company

في حالة حدوث طارئ يجب ابلغ
مركز المراقبة الأمنية (SCC)
 In case of Any Emergency call Security Control Center (SCC)
 إيمرجنسي كي صورت ميب، آپ كو سيكيورتي كنترول سينتر (SCC) كو مطلع كرنا چاہیے۔


EMERGENCY

Emergency Contact Numbers

	وحدة أعمال جدة JCBU	وحدة أعمال مكة MCBU	وحدة أعمال الطائف TCBU
من داخل الشركة	6039599	5547111	7386666
من خارج الشركة	012-603 9599	012-5547111	012-7386666


شركة المياه الوطنية
 National Water Company

النموذج الموحد للإبلاغ عن الحوادث والتسريبات
 Incident Reporting Form

إرساله بالفاكس موجهة إلى الإدارة العامة للأمن والسلامة والأمن الصناعي بالمركز الرئيسي (0112937609) - HQ
 Sending by Fax to HSSE at HQ (0112937609)

إدارة خدمات المياه/وحدة أعمال
 Water services department / Business Unit

(Site/ Project) Name
 اسم (المشأة/ المشروع)

Contractor name
 اسم المقاول

Supervision/ consultant
 الإدارة الفنية المشرفة/ الاستشاري

Cluster
 القطاع

☐ Other, specify
 حدد، أخرى

☐ O & M
 إدارة التشغيل والصيانة

☐ projects
 إدارة المشاريع

Department
 الإدارة المختصة

City
 المدينة

Incident location
 مكان الحادث

Street
 الشارع

District
 الحي

Start time (:) AM/PM End Time (:) AM/PM
 وقت بداية الحادث (:) ص/م وقت انتهاء الحادث (:) ص/م

Date:
 التاريخ:

Day
 يوم الحادث

☐ Breakdown/
 توقف / تعطل

☐ Theft
 سرقة

☐ Fire
 حريق

☐ Alarm
 إنذار

☐ Collapse
 انهيار حفرية

☐ Suffocation
 اختناق

☐ Injury
 إصابة

☐ Death
 وفاة

☐ Traffic
 تصادم

☐ Leakage
 تسرب

☐ Other, specify
 حدد، أخرى

Incident type
 نوع الحادث

Description
 وصف الحادث

Reasons
 أسباب الحادث

Impact
 تأثير الحادث

Human losses
 الأضرار البشرية

Severity (Death, Injury)
 شدة الإصابة (وفاة، إصابة)

Job Title
 اسم الوظيفة

Nationality
 الجنسية

ID number
 رقم الهوية/ الإقامة

Name
 الاسم

Financial losses
 الأضرار المادية

Control Measures
 الإجراءات المسيطرة على الموقف

☐ Other,
 حدد، أخرى

☐ Civil defense
 الدفاع المدني

☐ Red Crescent
 الهلال الأحمر

☐ Police
 الشرطة

☐ Traffic
 المرور

Report Type
 نوع البلاغ

☐ Final
 نهائي

☐ Initial
 أولي

HSSE Manager
 مسئول السلامة والأمن الصناعي

Reporter
 المبلغ عن الحادث

Name /
 الاسم /

Title /
 الوظيفة /

Sign /
 التوقيع /

Mobile /
 رقم الاتصال /



شركة المياه الوطنية
National Water Company

Thank you

www.nwc.com.sa



8004411110



@NWCcare



NWCMediaTV